

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Единая система конструкторской документации
ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.
УСТРОЙСТВА ТЕЛЕМЕХАНИКИ

ГОСТ
2.752—71

Unified system for design documentation.
Graphic designations in diagrams.
Telemechanic devices




Дата введения 01.01.72

1. Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения (УГО) устройств телемеханики.

(Измененная редакция, Изд. № 2).

2. Общие обозначения устройств телемеханики приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование	Обозначение
1. Устройство телемеханики. Причина. Поворачивать условное графическое обозначение не допускается	 или 
2. Аппарат (прибор) телемеханики	
3. Для указания направления передачи (приема) сигнала устройствам телемеханики на линии связи помещают квалифицирующие символы передачи (приема) сигнала, приведенные в табл. 2.	

С. 2 ГОСТ 2.752—71

Окончание табл. 2




Наименование	Обозначение
2. Работа устройства телемеханики по « n » каналам	
3. Работа устройства телемеханики на ретрансляцию Причемчат и е. Квалифицирующий символ ретрансляции	

Таблица 2

Наменование	Обозначение
1. Работа устройства телемеханики:	 
а) на передачу	
б) на прием	


в) на прием и передачу одновременно

(Измененная редакция, Изд. № 1, 2).

3а, 3б. (Исключены, Изм. № 2).

4. При построении УГО устройств телемеханики внутри общих обозначений в нижнем поле помещают квалифицирующие символы функций, выполняемых данным устройством, приведенные в табл. 3.

Таблица 3

Наименование	Обозначение
<p>1. Телегуправление:</p> <p>а) передающая сторона</p> <p>б) приемная сторона</p>	 

г) на прием и передачу попарно

Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
2. Телерегулирование:			
а) передающая сторона		г) мощности с индикацией	
б) приемная сторона		с записью	
3. Телесигнализация:			
а) передающая сторона		д) интегральных значений параметров	
б) приемная сторона		Приемчики. При измерении для указания приемной стороны допускается проставлять квалифицирующий символ «□».	
Приемчики. Когда в устройствах телемеханики не указывается передающая (приемная) сторона, допускается функции «телеуправление», «телерегулирование» и «телеэнергализация» обозначать по пп. 1а, 2а и 3б соответственно.			
4. Телиизмерение:			
а) текущих значений параметров		6. Телеавтоматика	
с индикацией		7. Передача производственно-стatisтической информации	
с записью			
б) тока			
с индикацией		Приемчики. Для указания используемой емкости (количества управляемых объектов) устройства телемеханики у квалифицирующего символа функции, выполняемой конкретным устройством, допускается помешать сверху цифровые обозначения.	
с записью			
в) напряжения		8. Вызов объекта	
с индикацией		9. (Измен. № 3).	
с записью			
		10. Выбор масштаба	

Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
2. Телерегулирование:			
а) передающая сторона		г) мощности с индикацией	
б) приемная сторона		с записью	
3. Телесигнализация:			
а) передающая сторона		д) интегральных значений параметров	
б) приемная сторона		Приемчики. При измерении для указания приемной стороны допускается проставлять квалифицирующий символ «□».	
Приемчики. Когда в устройствах телемеханики не указывается передающая (приемная) сторона, допускается функции «телеуправление», «телерегулирование» и «телеэнергализация» обозначать по пп. 1а, 2а и 3б соответственно.			
4. Телиизмерение:			
а) текущих значений параметров		6. Телеавтоматика	
с индикацией		7. Передача производственно-стatisтической информации	
с записью			
б) тока			
с индикацией		Приемчики. Для указания используемой емкости (количества управляемых объектов) устройства телемеханики у квалифицирующего символа функции, выполняемой конкретным устройством, допускается помешать сверху цифровые обозначения.	
с записью			
в) напряжения		8. Вызов объекта	
с индикацией		9. (Измен. № 3).	
с записью			
		10. Выбор масштаба	

C. 4 ГОСТ 2.752—71

Окончание табл. 3

Наименование	Обозначение
Примечания	
1. Для указания функций телеметрирования тока, напряжения, мощности и других электрических параметров в устройствах телемеханики допускается применять квалифицирующие символы с буквенным обозначением измеряемой величины, например:	
а) измерение тока с индикацией	

Таблица 4

Наименование	Обозначение
1. Устройство телепрограммирования передающее переменным током 10 исполнительным объектам	
2. Устройство телерегулирования приемное от 2 объектов	
3. Устройство телесигнализации передающее на 15 объектов	
4. Устройство телесигнализации от 20 объектов	
5. Устройство телесигнализации по вызову от 15 объектов	
6. Устройство телеметрирования внутри общих обозначений устройств телемеханики в верхнем поле помещают квалифицирующие символы рода тока и напряжения или формы импульсов по ГОСТ 2.737 и ГОСТ 2.721.	
4, 5. (Измененная редакция, Изд. № 2, 3).	

5а. Для указания вида передаваемой информации используя квалифицирующие символы: **#** (цифровая) и **Ω** (аналоговая),

помещаемые соответственно со стороны ввода или вывода, рядом с условным графическим обозначением.

5б. Примеры построения условных графических обозначений устройств телемеханики приведены в табл. 4.

Продолжение табл. 4

Наменование	Обозначение	Наименование	Обозначение
7. Устройство телемерения напряжения с индикацией передающее с выводом цифровой информации	#	11. Устройство телекомандования 10 объектов	
8. Устройство телемерения интегральных значений параметров 5 объектов		12. Устройство телевтоматики 5 объектов	
9. Устройство телемерения текущих значений параметров с индикацией по вызову 2 объектов		13. Устройство передачи производственно-статистической информации 3 объектам	
10. Устройство телемерения активной мощности передающее		13а. Устройство телепротивления и телемерения с индикацией и записью передающее, изменяющейся звуковой частотой модулирования и принимающее по n каналам связи	
П р и м е ч а н и е к п л. 6—10. В обозначениях телемерения допускается указывать единицу измеряемой величины, характеристики измеряемой величины (например, род тока), тип устройства и т. п.		13б. Устройство телесигнализации передающее на 10 объектов, телемерения с записью приемное от 2 объектов, телесигнализации приемное от 8 объектов по n каналам связи	
В этом случае обозначение единицы помещают слева от нижнего поля, или внутри поля слева от квалифицирующего символа функции измерения, а характеристики, тип устройства и т. п. соответственно справа, например, телеметрический передатчик измерения мощности с индикацией трехфазного тока 2 объектам		13в. Устройство телесигнализации передающее на 7 объектов, телемерения с записью приемное от 20 объектов, телесигнализации приемное от 15 объектов	

C. 6 ГОСТ 2.752—71

Окончание табл. 4

Окончание табл. 4

Наименование	Обозначение	Назначение
14. Сумматор		2. Аппарат телемеханики
15. Аппарат масштабирующий		
16. Усилитель суммирующий		
17. Преобразователь первичный		
П р и м е ч а н и е. Буквы <i>X</i> и <i>Y</i> обозначают соответственно входной и выходной параметры		
5а. 5б. (Введены дополнительно, Изм. № 2).		
6. Размеры основных обозначений устройств телемеханики приведены в табл. 5.		
		Т а б л и ц а 5
Наименование	Обозначение	
1. Устройство телемеханики		

Окончание табл. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аппарат (прибор) телемеханики — устройство, выполняющее вспомогательную самостоятельную функцию (преобразование, усиление, суммирование и т. п.) и представляющее единую конструкцию.

Вызов объекта — передача на расстояние команд на подключение устройств телемеханики контролируемого объекта к каналу связи.

Передача производственно-статистической информации — передача на расстояние буквенно-цифровой информации.

Телеуправление — передача на расстояние сигналов, воздействующих на исполнительные органы управляемого объекта.

Гелерегулирование — передача на расстояние сигналов, воздействующих на регулирующие органы управляемого объекта.

Телекомандование — передача на расстояние сигналов распоряжений дежурному персоналу контролируемого объекта.


Телеавтоматика — автоматическое управление на расстоянии системами управления, устройствами и др.

Телесигнализация — передача на расстояние сигналов о состоянии контролируемого объекта.

Телемизерение текущих значений параметров — измерение на расстоянии величин, характеризующих режим работы контролируемого объекта.

Телемизерение интегральных значений параметров — измерение на расстоянии величин, значения которых получаются путем интегрирования во времени.

Телемеханика — преобразование и передача технических данных, связанных с системой, от человека к техническим установкам или наоборот, или между техническими установками.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

**В.Р. Верченко, Ю.И. Степанов, В.С. Мурашов, Э.Я. Акопян, Т.Н. Назарова, К.В. Зубанов,
М.Д. Кучкин, В.В. Мороз, Б.А. Трейберман**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов
Совета Министров СССР от 22.03.71 № 521**

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2518—84.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.721—74	5
ГОСТ 2.737—68	5

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в марте 1981 г.;
Пост. № 1532 от 25.03.81, декабре 1985 г., апреле 1987 г. (ИУС 6—81, 2—86, 7—87)**