

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т**

**Единая система конструкторской документации**  
**ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ**  
**В СХЕМАХ. ЭЛЕМЕНТЫ КИНЕМАТИКИ**

**ГОСТ**  
**2.770—68\***

Unified system for design documentation.  
Graphic designations in diagrams.  
Cinematic elements

**Взамен ГОСТ 3462—61**

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.  
Срок введения установлен

**с 01.01.71**

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения элементов машин и механизмов, в также характера и направления движения в схемах, изображенных в ортогональных проекциях, выполняемых во всех отраслях промышленности. Обозначения общего применения по ГОСТ 2.721—74.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2519—80.

2. Обозначения элементов машин и механизмов приведены в табл. 1.

1, 2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Продолжение табл. 1

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
1. Вал, валик, ось, стержень, шатун и т. п.		6) вращательная многократная, например, двукратная	
2. Неподвижное звено (стойка). Для указания неподвижности любого звена часть его контура покрывают штриховкой, например,		в) поступательная	
3, 4. (Исклонены, Изм. № 1)		г) винтовая	
5. Соединение частей звена		д) цилиндрическая	
а) неподвижное		е) сферическая с пальцем	
б) неподвижное, допускающее регулировку		ж) карданный шарнир	
в) неподвижное соединение детали с валом, стержнем		з) сферическая (шаровая)	
г), д) (Исклонены, Изм. № 1)		и) плоскостная	
6. Кинематическая пара		к) трубчатая (шар-цилиндр)	
а) вращательная		л) точечная (шар-плоскость)	

**С. 3 ГОСТ 2.770—68**

*Продолжение табл. 1*

<i>Продолжение табл. 1</i>		<i>Наменование</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наменование</i>	<i>Обозначение</i>
7.	Подшипники скольжения и качения на валу (без уточнения типа):			10. Муфта. Общее обозначение без уточнения типа	
а)	радиальные			11. Муфта спрессованная (нерасцепляемая)	
б)	(Исключен, Изм. № 1)			а) глухая	
в)	упорные			б) (Исключен, Изм. № 1)	
г)	(Исключен, Изм. № 1)			в) упругая	
д)	радиально-упорные:			г) компенсирующая	
в)	односторонние			д), е) ж), з) (Исключены, Изм. № 1)	
г)	двусторонние				
8.	Подшипники скольжения:				
а)	радиальные			12. Муфта спрессованная (управляемая)	
б)	(Исключен, Изм. № 1)			а) общее обозначение	
в)	радиально-упорные:			б) односторонняя	
г)	односторонние			в) двусторонняя	
д)	двусторонние				
9.	Подшипники качения:			13. Муфта спрессованная механическая	
а)	радиальные			а) синхронная, например, зубчатая	
б), в), г)	(Исключены, Изм. № 1)			б) асинхронная, например, фрикционная	
д)	радиально-упорные:			в)—о) (Исключены, Изм. № 1)	
е)	односторонние				
ж)	упорные:				
з)	односторонние				
и)	двусторонние				
3)	(Исключен, Изм. № 1)				

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1		
Наименование	Обозначение	Наименование
13а. Муфта сцепляемая электрическая		6) вращающиеся пазовые
13б. Муфта сцепляемая гидравлическая или пневматическая		7) вращающиеся пазовые
14. Муфта автоматическая (самодействующая)	a) общее обозначение	17. Кулачки барабанные: а) цилиндрические
	б) обгонная (свободного хода)	
	в) центробежная фрикционная	
	г) предохранительная с разрушаемым элементом	
	с неразрушаемым элементом	18. Толкатели (ведомое звено) а) заостренный
		б) дуговой
		в) роликовый
15. Тормоз. Общее обозначение без уточнения типа		г) плоский
16. Кулачки плоские:	a) продольного перемещения	

**С. 5 ГОСТ 2.770—68**

*Продолжение табл. 1*





*Продолжение табл. 1*

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
19. Звено рычажных механизмов двухэлементное а) кривошип, коромысло, шатун б) эксцентрик		21, 22, 23 (Изм. № 1) 24. Храповые зубчатые механизмы: а) с наружным зацеплением односторонние б) с наружным зацеплением двухсторонние	
в) ползун		в) с внутренним зацеплением односторонние	
г) кулиса		г) с реечным зацеплением 25. Мальтийские механизмы с радиальным расположением пазов у мальтийского креста: а) с наружным зацеплением б) с внутренним зацеплением	
20. Звено рычажных механизмов трехэлементное		в) общее обозначение	





**П р и м е ч а н и я:**

1. Штриховку допускается не наносить.
2. Обозначение многоэлементного звена аналогично двух- и трехэлементному

Продолжение табл. 1

Найменование	Обозначение	Найменование	Обозначение
26. Передачи фрикционные: а) с цилиндрическими роликами	     	г) с криволинейными образующими рабочих тел и наклоняющимися роликами регулируемые	

Продолжение табл. 1

Найменование	Обозначение	Найменование	Обозначение
26. Передачи фрикционные: б) с коническими роликами	     	ж) с цилиндрическими роликами, преобразующие вращательное движение в поступательное	

**С. 7 ГОСТ 2.770—68**

*Продолжение табл. 1*

<i>Продолжение табл. 1</i>		<i>Название</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Название</i>	<i>Обозначение</i>
и) с гибкими роликами (волновые)				34. Передача цепью:	
27. Маховик на валу				а) общее обозначение без уточнения типа цепи	
28. Шкив ступенчатый, закрепленный на валу				б) круглозвездочный	
29. Передача ремнем без уточнения типа ремня				в) пластинчатый	
30. Передача плоским ремнем				г) зубчатый	
31. Передача клиновидным ремнем				35. Передачи зубчатые (цилиндрические):	
32. Передача круглым ремнем				а) внешнее зацепление (общее обозначение без уточнения типа зубьев)	
33. Передача зубчатым ремнем				б) то же, с прямыми, косыми и шевронными зубьями	

Продолжение табл. 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
35а. Передачи зубчатые с гибкими колесами (волновые) г) с некрутыми колесами			
36. Передачи зубчатые с переключающимися валами и конические: а) общее обозначение без уточнения типа зубьев			
38. Передачи зубчатые реечные: а) общее обозначение без уточнения типа зубьев			

Продолжение табл. 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
37. Передачи зубчатые со скрещивающимися валами: а) гипоидные			
б) червячные с цилиндрическим червиком			
в) червячные глоцидные			

Продолжение табл. 1

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
6), в), г) (Исключен, Иzm. № 1) 38а. Передача зубчатым сектором без уточнения типа зубьев		д) спиральные	
39. Винт, передающий движение		е) листовые: одинарная	
40. Гайка на винте, передающем движение:			
а) неразъемная			
б) неразъемная с шариками		рессора	
в) разъемная			
41. Пружины:		ж) тарельчатые	
а) цилиндрические сжатия		42. Рычаг переключения	
б) цилиндрические растяжения		43. Конец вала под съемную рукотяку	
в) конические сжатия		44. (Исключен, Иzm. № 1)	
г) цилиндрические, работающие на кручение		45. Рукотяка	





Таблица 2

Окончание табл. 1		Таблица 2	
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
46. Маховицок		1. Одностороннее движение: а) прямолинейное	
47. Передвижные упоры		б) вращательное: с осью вращения в плоскости чертежа	
48. (Изменен., Изм. № 1)		С осью вращения перпендикулярной плоскости чертежа	
49. Гибкий вал для передачи вращающего момента		2) Винтовое: с осью вращения в плоскости чертежа	
50. (Изменен., Изм. № 1)		с осью вращения перпендикулярной плоскости чертежа	
При мечани. При выполнении схем автоматизированным способом допускается зачернение заменять штриховкой.		3. Обозначения движений приведены в табл. 2.	
(Измененная редакция, Изм. № 1).		(Измененная редакция, Изм. № 1).	

**C. 11 ГОСТ 2.770—68**

*ПРИЛОЖЕНИЕ*



*Окончание табл. 2*

Наименование	Обозначение
в) винтовое с осью вращения в плоскости чертежа плоскости чертежа	
Причина: к пл. 1 и 2. Для указания правого или левого винта на поле схемы приводят необходимое пояснение.	
3. Одностороннее движение с мгновенной остановкой в промежуточном положении: а) прямолинейное	
б) вращательное	
4. Одностороннее движение с выстоем в промежуточном положении: а) прямолинейное	
б) вращательное	
5. Одностороннее движение с частичным обратным движением: а) прямолинейное	
б) вращательное	
6. Возвратное движение с выстоем в одном краиннем положении: а) прямолинейное	
б) вращательное	






Причина: е. Обозначения других видов движения следует строить по аналогии с приведенными в табл. 2.

**(Введен дополнительно, Изд. № 1).**






Условные обозначения некоторых элементов машин и механизмов в схемах, вычерчиваемых в аксонометрических проекциях, рекомендуется изображать, как показано в таблице.

Наименование	Обозначение
1. Вал, валик, ось, стержень	
2. Знак, характеризующий неподвижность кинематического элемента	
3. Соединение карданное: а) нерегулируемое	
б) регулируемое	
4. Подшипник вала или направляющие для прямолинейного движения	

*Продолжение**Продолжение*

<i>Наименование</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Обозначение</i>
5. Соединение двух валов телескопическое		11. Передача некруглыми колесами	
6. Передача цилиндрическими зубчатыми или фрикционными колесами внешнего и внутреннего зацепления		12. Маховичок	
7. Передача червячная		13. Муфта предохранительная	
8. Передача винтовыми зубчатыми колесами		14. Тормоз	
9. Передача зубчатая реечная		15. Эксцентрики:	
10. Колесо зубчатое с выборкой мертвого хода		а) со щупом поступательного движения	
		б) со щупом качающимся	
		16. Передача коническими зубчатыми или фрикционными колесами	

**C. 13 ГОСТ 2.770—68**

<i>Продолжение</i>			
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
17. Маховичок с фиксацией на установленном корпусе		24. Шкала: а) подвижная с неподвижным указателем б) неподвижная с подвижным указателем	
18. Рукоятка		25. Устройство шкальное: а) шкала двухотсчетная б) шкала трехотсчетная	
19. Концы вала под съемную рукоятку: а) цилиндрические со штифтом б) квадратные		26. Кнопка	
20. Конец вала под съемную рукоятку с фиксацией установленного положения на корпусе		27. Счетчик механический	
21. Поводок		28. Фиксатор	
22. Муфта-поводок			
23. Муфта необратимой передачи			