

ГОСТ 3.1404—86

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ ОБРАБОТКИ
РЕЗАНИЕМ**

Издание официальное

Б3 5—2000

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
М о с к в а**

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Единая система технологической документации

ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ
ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМГОСТ
3.1404—86

Unified system of technological documentation. Forms and rules of making documents on technological processes and cutting operations

МКС 01.110
25.020
ОКСТУ 0003

Дата введения 01.07.87

Настоящий стандарт устанавливает формы и правила оформления технологических документов (далее — документов), проектируемых с применением различных методов, на процессы и операции обработки резанием, выполняемых с применением универсального, специализированного и специального оборудования.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Общие требования к формам, бланкам и документам — по ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130.
 - 1.2. Комплектность документов и правила оформления документов на единичные технологические процессы — по ГОСТ 3.1119.
 - 1.3. Комплектность документов и правила оформления документов на типовые (групповые) технологические процессы (операции) — по ГОСТ 3.1121.
 - 1.4. Правила записи содержания операций и переходов — по ГОСТ 3.1702.
 - 1.5. Графические обозначения опор, зажимов и установочных устройств — по ГОСТ 3.1107.
 - 1.6. Отражение требований по охране труда в документах — по ГОСТ 3.1120.
 - 1.7. Запись информации в документах следует выполнять построчно с привязкой к соответствующим служебным символам.
- Правила и порядок применения служебных символов М, А, Б, О и Т — по ГОСТ 3.1118.
- 1.8. Указание единиц величины в документах следует выполнять в заголовках или подзаголовках соответствующих граф при подготовке бланков к размножению.
- Допускается указывать единицы величины параметров технологических режимов после их числовых значений, например

D или B	L	t	i	S	п	σ
40мм	215мм	1,5	1	0,2мм/об	315об/мин	38м/мин

- 1.9. Содержание перехода в документах следует указывать по всей длине строки с возможностью переноса информации на последующие строки.
 - 1.10. При описании содержания перехода необходимо указывать данные по Тο и Тв.
- Указание данных следует выполнять на уровне строки, где заканчивается описание содержания перехода.
- 1.11. Указание данных по технологическим режимам следует выполнять после записи состава применяемой технологической оснастки.

1.11.1. При указании данных по технологической оснастке следует руководствоваться требованиями соответствующих классификаторов, государственных и отраслевых стандартов на кодирование (обозначение) и наименование технологической оснастки, при этом информацию следует записывать в следующей последовательности:

- приспособления;
- вспомогательный инструмент;
- режущий инструмент;
- средства измерения.

1.11.2. Запись информации следует выполнять по всей длине строки с возможностью переноса информации на последующие строки. Допускается обозначение каждой составной части технологической оснастки приводить на одной строке.

В целях разделения информации по группам технологической оснастки и поиска необходимой информации допускается перед указанием состава применять условное обозначение их видов:

- приспособлений — ПР;
- вспомогательного инструмента — ВИ;
- режущего инструмента — РИ;
- средств измерений — СИ.

Например, СИ. АБВГ.XXXXXX.XXX Пробка; АБВГ.XXXXXX.XXX Шаблон.

1.11.3. Разделение информации по каждому средству технологической оснастки следует выполнять через знак «;».

1.11.4. Количество одновременно применяемых единиц технологической оснастки следует указывать после кода (обозначения) оснастки, заключая в скобки, например АБВГ.XXXXXX.XXX (2) Фреза дисковая. Допускается количество применяемых единиц технологической оснастки не указывать.

1.12. Графические иллюстрации к операциям следует выполнять на КЭ или непосредственно в документах, предусматривающих внесение данной информации.

1.13. При автоматизированном проектировании документов следует:

- выполнять формы документов с размерами строк, учитывающими максимальное количество знаков в строках, соответствующих алфавитно-цифровым печатающим устройствам;
 - формам документов присваивать обозначение форм настоящего стандарта, на основании которых они разрабатываются, с добавлением слова «САПР», например Форма 1 САПР;
 - увеличивать ширину формата документов за счет граф, не обведенных утолщенной линией.
- Допускается:
- в формах документов не указывать вертикальные разделительные линии, ограничивающие ширину формата;
 - не производить разделение строк по горизонтали.

Примеры распечатки карты кодирования информации (ККИ) формы 5 САПР и операционной карты (ОК) обработки резанием на одношпиндельных автоматах формы 8 САПР приведены в приложении 2.

1.14. Рекомендации по выбору документов применительно к видам оборудования приведены в приложении 1.

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (кроме оборудования с жесткой связью командоаппарата)

2.1. При проектировании документов на процессы и операции следует применять следующие виды документов:

- карту технологического процесса (КТП) — формы 1 и 1а;
- операционную карту (ОК) — формы 2, 3 и 2а.

2.2. При использовании станков с числовым программным управлением (ЧПУ) следует применять в дополнение к указанным документам:

- карту наладки инструмента (КН/П) — формы 4 и 4а;
- карту кодирования информации (ККИ) — формы 5 и 5а.

Допускается по усмотрению разработчика применять следующие вспомогательные документы:

- карту заказа на разработку управляющей программы (КЗ/П) — формы 6 и 6а;
- ведомость обрабатываемых деталей (ВОД) — формы 7 и 7а.

C. 3 ГОСТ 3.1404—86

2.3. Графы форм документов следует заполнять в соответствии с табл. 1.

2.4. При операционном описании содержания операции следует применять текстовую или бестекстовую запись.

Бестекстовую запись применяют при условии обязательной разработки графических иллюстраций к каждой операции с указанием условных обозначений размеров по ГОСТ 3.1129, ГОСТ 3.1130 и условных обозначений опор, зажимов и установочных устройств по ГОСТ 3.1107.

Т а б л и ц а 1

Номер графы	Размер графы		Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
	мм	количество знаков		
1	13,0	5	—	Обозначение служебного символа и порядковый номер строки. Запись следует выполнять в одну строку. Допускается при указании номера строки в пределах 01—09 применять вместо 0 знак ©, например М©1, А©8, О©9
2	231,4	89	—	Наименование, сортамент, размер и марка материала, ГОСТ, ТУ. Запись следует выполнять в одну строку с применением разделительного знака дроби «/», например лист БПН-2,5×1000 × 2500 ГОСТ 19903/III—IV В ГОСТ 14637
3	33,8	13	Код ЕВ	Код материала по классификатору.
4	10,4	4		Код единицы величины (массы, длины, площади и т. п.) детали, заготовки, материала по классификатору СОЕИ. Допускается указывать единицы измерения величины
5	18,2	7	МД ЕН	Масса детали по конструкторскому документу
6	15,6	6		Единица нормирования, на которую установлена норма расхода материала или времени (1, 10, 100 и т. д.)
7	18,2	7	Н. расх. КИМ	Норма расхода материала
8	13,0	5		Коэффициент использования материала При автоматизированном проектировании допускается графу не заполнять
9	33,8	13	Код заготовки	Код заготовки по классификатору. Допускается указывать вид заготовки (отливка, прокат, поковка и т. п.)
10	54,6	21		Профиль и размеры исходной заготовки. Информацию по размерам следует указывать исходя из условий имеющихся размеров заготовки (длины, ширины, высоты), например 1000 × 2500 × 100
11	15,6	6	КД	Количество деталей, изготавляемых из одной заготовки
12	18,2	7		Масса заготовки
13	41,6	16		Графа для особых указаний. Порядок и обязательность заполнения графы устанавливаются отраслевыми нормативно-техническими документами (НТД)
104,0*	40*			
14	10,4	4	Цех	Номер (код) цеха, в котором выполняют операцию
15	10,4	4		Номер (код) участка, конвейера, поточной линии
16	10,4	4		Номер (код) рабочего места
17	13,0	5		Номер операции (процесса) в технологической последовательности изготовления детали (включая контроль и перемещение)
18	75,4	29	Код, наименование операции	Код операции по технологическому классификатору, наименование операции
19	153,4	59		Обозначение документов, инструкций по охране труда, применяемых при выполнении данной операции. Состав документов следует указывать через разделительный знак «;» с допущением размещения информации на последующих строках

Продолжение табл. 1

Номер графы	Размер графы		Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
	мм	количество знаков		
20	117,0	45	Код, наименование оборудования	Код оборудования по классификатору, краткое наименование оборудования и инвентарный номер. Информацию следует указывать через разделительный знак «». Допускается взамен краткого наименования оборудования указывать его модель; инвентарный номер не указывать
21	10,4	4	СМ	Степень механизации. Обязательность заполнения графы устанавливается отраслевыми НТД
22	18,2	7	Проф.	Код профессии по классификатору ОКПДТР
23	10,4	4	Р	Разряд работы, необходимый для выполнения операции по ОКПДТР
24	13,0	5	УТ	Код условий труда по классификатору ОКПДТР и код вида нормы
25	10,4	4	КР	Количество исполнителей, занятых при выполнении операции
26	13,0	5	КОИД	Количество одновременно обрабатываемых деталей.
				П р и м е ч а н и е . При выполнении процесса перемещения следует указывать объем грузовой единицы (количество деталей в таре).
27	13,0	5	ОП	Объем производственной партии в штуках. На стадиях разработки предварительного проекта и опытного образца допускается графу не заполнять.
				П р и м е ч а н и е . При выполнении процесса перемещения в графе следует указывать объем транспортной партии (количество грузовых единиц перемещаемых одновременно)
28	13,0	5	Кшт.	Коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании
29	18,2	7	Тпз.	Норма подготовительно-заключительного времени на операцию
30	20,8	8	Тшт.	Норма штучного времени на операцию
31	109,2	42	—	Особые указания.
				П р и м е ч а н и е . Для КТП и ОК в графе допускается записывать содержание перехода.
32	18,2	7	ПИ	Номер позиции инструментальной наладки. Графу следует заполнять для станков с ЧПУ
33	28,6	11	D или B	Расчетный размер обрабатываемого диаметра (ширины) детали
34	23,4	9		Расчетный размер длины рабочего хода.
				П р и м е ч а н и е . Данные в графах 33 и 34 следует указывать с учетом величины врезания и перебега.
35	13,0	5	t	Глубина резания
36	15,6	6	i	Число проходов
37	26,0	10	s	Подача, мм/об
38	18,2	7	n	Число оборотов шпинделя в минуту
39	20,8	8	v	Скорость резания, м/мин
40	78,0	30		Наименование операции
	104,0**	40**		

C. 5 ГОСТ 3.1404—86

Продолжение табл. 1

Номер графы	Размер графы		Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
	мм	количество знаков		
41	65,0	25	Материал	Краткая форма записи наименования и марки материала по ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130
42	28,6	11	Твердость	Твердость материала заготовки, поступившей для обработки
43	78,0	30	Оборудование	Краткое наименование или модель оборудования.
				<i>П р и м е ч а н и е.</i> Для станков с ЧПУ следует дополнительно указывать вид (тип) устройства ЧПУ
44	65,0	25	Обозначение программы	Обозначение программы в соответствии с требованиями отраслевых НТД. Графу следует заполнять для станков с ЧПУ
45	18,2	7	То	Норма основного времени
46	20,8	8	Тв	Норма вспомогательного времени
47	65,0	25	СОЖ	Информация по применяемой смазочно-охлаждающей жидкости
48	143,0	55	—	Поле для эскиза обрабатываемой детали
49	260,0	100	Обозначение детали, программы, оборудования, устройства ЧПУ	Обозначение детали при обработке по типовому (групповому) технологическому процессу (операции). Обозначение программы следует указывать независимо от вида технологического процесса (операции) по способу его организации. Обозначение оборудования и устройства ЧПУ следует указывать в соответствии с требованиями графы 43. Информацию следует указывать через разделительный знак «;»
50	13,0	5	Пер.	Номер перехода в технологической последовательности
51	148,2	57	Вспомогательный и режущий инструмент (код, наименование)	Код, наименование вспомогательного и режущего инструмента, применяемого на один переход
52	52,0	20	Наладочные размеры	Наладочные размеры опорных точек
53	31,2	12	Коррект. разм.	Корректируемые размеры с предельными отклонениями
54	10,4	4	HK	Номер корректора. Допускается графу не заполнять
55	130,0	50	Кодирование информации, содержание кадра	Данные по кодированию информации или содержание кадра
56	52,0	20	Содержание перехода	Содержание перехода. Следует указывать в краткой форме. Допускается указывать данные по применяемому режущему инструменту; не заполнять графу; занимать информацией, указанной в графе 55
57	26,0 18,2***	10 7***	Дата РП	Дата разработки управляющей программы
58	26,0 18,2***	10 7***	Дата ВП	Дата окончания работ по разработке управляющей программы
59	52,0	20	Кол. дет. в партии	Количество деталей в партии
60	39,0	15	Кол. запусков в год	Количество запусков изготовления партий деталей в год

Продолжение табл. 1

Номер графы	Размер графы		Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
	мм	количество знаков		
61	39,0	15	Тираж программы	Тираж программы
62	182,0	70	—	Данные по разработке управляющей программы. Текст излагаются в свободной форме. Допускается разрабатывать эскиз детали с указанием исходных размеров и данных по базированию
63	13,0	5	НПП	Порядковый номер деталей, обрабатываемых на одном станке с ЧПУ
64	46,8	18	Обозначение заказа	Обозначение заказа на изготовление деталей в соответствии с порядком, установленным в отрасли. Допускается графу не заполнять
65	59,8	23	Обозначение детали	Обозначение детали по конструкторскому документу
66	101,4	39	Наименование детали	Наименование детали по конструкторскому документу
67	46,8	18	Обозначение КЗ	Обозначение карты заказа на разработку управляющей программы в соответствии с порядком, установленным в отрасли
68	59,8	23	Обозначение УП	Обозначение управляющей программы в соответствии с порядком, установленным в отрасли
69	44,2	17	Исполнитель	Фамилия ответственного лица, участвующего в разработке и в выпуске управляющей программы. При участии одного и того же лица в указанных действиях вторичное указание фамилии необязательно
70	20,8	8	Подпись	Подпись ответственного лица, участвующего в разработке и выпуске управляющей программы

* Размеры указаны для форм 5 и 5а.

** Размеры указаны для форм 6 и 6а.

*** Размеры указаны для форм 7 и 7а.

2.4.1. При бестекстовой записи содержания основного перехода следует указывать номер перехода и номера размеров обрабатываемых поверхностей с записью в скобках выполняемых предварительно размеров, например 1.1(©30—0,24); 2(20+ —0,2); 3(1 × 45°).

При записи окончательных размеров, указанных на эскизе, в документе следует указывать только обозначения обрабатываемых поверхностей.

2.4.2. Бестекстовая запись для вспомогательного перехода в документах не производится при условии указания соответствующих графических обозначений опор, зажимов и установочных устройств по закреплению и снятию детали на эскизе детали, в остальных случаях следует выполнять текстовую запись вспомогательного перехода.

2.5. Информацию по вспомогательному и основному времени на переход следует размещать на уровне строки, где заканчивается описание содержания перехода для КТП и ОК соответственно в графах 38 и 39.

2.6. Примеры оформления КН/П с КЭ, ККИ, КЗ/П и ВОД на операции, выполняемые с применением станков с ЧПУ, приведены в приложении 2.

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЖЕСТКОЙ СВЯЗЬЮ КОМАНДОАППАРАТА

3.1. Проектирование документов на операции следует выполнять:

- для одношпиндельных токарных автоматов и полуавтоматов — на формах 8 и 8а, 9 и 9а ОК;
- для многошпиндельных токарных автоматов и полуавтоматов — на формах 10 и 10а, 11 и 11а ОК;
- для токарных автоматов продольного точения — на формах 12 и 12а, 13 и 13а.

Выбор соответствующих форм документов осуществляется разработчиком документов.

3.2. Графы форм документов следует заполнять в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

Номер графы	Размер графы		Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
	мм	количество знаков		
1	137,8 117,0* 137,8** 117,0*** 39,0* ⁴ 39,0* ⁵	53 45* 53** 45*** 15* ⁴ 15* ⁵	Наименование и марка материала	Наименование и марка материала. Для автоматов продольного точения наименование материала допускается не указывать
2	31,2 26,0* ⁴ 26,0* ⁵	12 10* ⁴ 10* ⁵	Твердость	Твердость материала заготовки в состоянии поставки для обработки на данной операции
3	13,0	5	ЕВ	Код единицы величины (массы, длины, площади и т. п.) детали, заготовки, материала по классификатору СОЕИ. Допускается указывать единицы измерения величины
4 5	18,2 54,6	7 21	МД Профиль и размеры	Масса детали по конструкторскому документу Профиль и размеры исходной заготовки. Информацию по размерам следует указывать исходя из имеющихся габаритов, например лист 1,0×710×1420, 115×270×390 (для отливки). Допускается профиль не указывать
6	13,0	5	КД	Количество деталей, изготавливаемых из одной заготовки
7 8	18,2 119,6 98,8*	7 46 38*	М3 Услов. обозначение кулачка и наладки	Масса заготовки Условное обозначение кулачка и наладки
9	62,4 65,0* ⁴ 65,0* ⁵	24 25* ⁴ 25* ⁵	Оборудование	Модель оборудования, его инвентарный номер. Допускается не указывать инвентарный номер
10	41,6	16	Код наладки	Код технологической наладки
11	62,4 75,4* ⁴ 75,4* ⁵	24 29* ⁴ 29* ⁵	СОЖ	Информация по применяемой смазочно-охлаждающей жидкости
12 13 14	26,0 15,6 20,8	10 6 8	n шп. n дет. Топ	Число оборотов в минуту шпинделя станка Количество оборотов на деталь Оперативное время, определяемое согласно руководству по эксплуатации станка с учетом времени холостых ходов (Топ = То+Тхх)
15 16	20,8 20,8	8 8	To Тото	Норма основного времени на операцию Норма времени на подналадку станка (переточку и установку инструмента, отдых и естественные надобности). Указывается в процентах от Топ согласно руководству по эксплуатации станка и входит в Тшт.

Продолжение табл. 2

Номер графы	Размер графы		Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
	мм	количество знаков		
17	20,8	8	Тпз.	Норма подготовительно-заключительного времени на операцию
18	20,8	8	Тшт.	Норма штучного времени на операцию (Тшт.=Топ+Тото)
19	20,8	8	Произв.	Расчетно-часовая производительность оборудования
20	119,6 98,8* 119,6** 98,8***	46 38* 46** 38***	Приспособление, код и наименование	Код (обозначение) и наименование приспособления, применяемого для обработки детали
21—28	10,4	4	Сменные шестерни скоростей	Параметры сменных шестерен механизма главного движения. Данные в графе следует записывать дробью: в числителе (на первой строке) указывают условное обозначение шестерни, в знаменателе (на второй строке) — количество зубьев каждой шестерни
29—36	10,4	4	Сменные шестерни подач	Параметры сменных шестерен механизма подач. Данные в графе следует записывать дробью: в числителе (на первой строке) указывают условное обозначение шестерни, в знаменателе (на второй строке) — количество зубьев каждой шестерни
37—44 45, 46	13,0 13,0	5 5	— прав., лев.	Положение кулачка поворота револьверной головки Положение кулачка изменения направления вращения шпинделя станка
47	36,4	14	Подача, зажим материала	Положение кулачка переключения механизма подач и зажима материала
48	13,0	5	—	Обозначение служебного символа и порядковый номер строки
49	106,6 85,8* 174,2** 153,4*** 111,8* ⁴ 215,8* ⁵	41 33* 67** 59*** 43* ⁴ 83* ⁵	Номер и содержание перехода	Номер и содержание перехода
50	15,6	6	L px	Длина рабочего хода, мм
51	15,6	6	s	Подача на один оборот шпинделя, мм/об
52	13,0	5	v	Скорость резания, м/мин
53	13,0	5	n шп.	Число оборотов в минуту шпинделя станка на переходе
54	13,0	5	n р	Расчетное количество оборотов шпинделя, необходимое для обработки детали на переходе
55	13,0	5	n пр	Принятое количество оборотов шпинделя, необходимое для обработки детали на переходе
56, 57	13,0	5	px, xx	Число сотых долей оборота распределительного вала, необходимое для выполнения каждого рабочего и холостого хода
58, 59	13,0	5	от, до	Интервал значений сотых долей кулачковых дисков, необходимый для выполнения каждого рабочего или холостого хода
60, 61	15,6	6	наим., наиб.	Интервал значений радиусов, необходимых для построения дисковых кулачков на каждом переходе
62	124,8 208,0* ⁵	48 80* ⁵	—	Поле для разработки эскизов
63	135,2** 124,8***	52** 44***	Дополнительное устройство	Наименование дополнительного устройства

C. 9 ГОСТ 3.1404—86

Продолжение табл. 2

Номер графы	Размер графы		Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
	мм	количество знаков		
64—69	10,4	4	—	Параметры сменных шестерен дополнительного устройства
70	18,2	7	<i>n</i> абс.	Абсолютное число оборотов рабочего хода
71	18,2	7	<i>n</i> отн.	Относительное число оборотов рабочего хода
72	18,2	7	<i>n</i> абс.	Абсолютное число оборотов обратного хода
73	18,2	7	<i>n</i> отн.	Относительное число оборотов обратного хода
74	15,6	6	Угол рх	Угол поворота распределительного вала при рабочем ходе
75	13,0	5	<i>n</i> пер.	Количество оборотов шпинделя, необходимое для обработки детали на переходе
76	20,8 26,0 ^{*4} 26,0 ^{*5}	8 10*4 10*5	Ход на кулачке	Ход на кулачке
77	20,8	8	Отношение плеч рычагов гор. пл.	Отношение плеч рычагов механизмов
78	13,0 15,6 ^{*5}	5 6*5	гор. пл.	Частота вращения шпинделя станка, потребное число оборотов шпинделя станка, количество оборотов шпинделя на 1° поворота распределительного вала, частота вращения резьбонарезного и фрезерного шпинделей на горизонтальном платике
79	15,6	6	верт. пл.	Частота вращения шпинделя станка, потребное число оборотов шпинделя станка, количество оборотов шпинделя на 1° поворота распределительного вала, частота вращения резьбонарезного и фрезерного шпинделей на вертикальном платике
80	28,6	11	<i>v</i>	Скорость резания при точении, резьбонарезании, сверлении и фрезеровании
81	33,8	13	шпинделья бабки	Отношение плеч рычагов шпинделья бабки
82, 83	18,2	7	балансира суппорта	Отношение плеч рычагов балансира
84—86	18,2	7	мотора	Отношение плеч рычагов суппорта
87, 88	10,4	4	привода	Сменные шкивы мотора
89, 90	10,4	4	гор. пл.,	Сменные шкивы привода
91, 92	20,8	8	верт. пл.	Сменные шкивы резьбонарезного шпинделя на горизонтальном и вертикальном платике
93—96	10,4	4	поперечной обработки	Сменные шкивы при поперечной обработке
97—104	10,4	4	Сменные шестерни	Параметры сменных шестерен
105, 106	10,4	4	гор. пл.,	Параметры сменных шестерен на горизонтальном и
107, 108	10,4	4	верт. пл.	вертикальном платике
109—	13,0 ^{*4}	5*4	Ступени шкивов	Ступени шкивов
116	10,4 ^{*5}	4*5		
117	52,0 ^{*4} 41,6 ^{*5}	20*4 16*5	Передаточное отношение для резьбы	Передаточное отношение для нарезания резьбы
118, 119	13,0	5	рх, хх	Число сотых долей кулачковых дисков для выполнения рабочего и холостого хода
120, 121	13,0	5	от, до	Интервал значений сотых долей кулачковых дисков, необходимых для выполнения рабочего хода
122, 123 124	13,0 83,2	5 32	от, до —	Интервал значений радиусов кулачка Резервная графа. Заполняется по усмотрению разработчика

* Размеры указаны для форм 9 и 9а.

** Размеры указаны для форм 10 и 10а.

*** Размеры указаны для форм 11 и 11а.

^{*4} Размеры указаны для форм 12 и 12а.

^{*5} Размеры указаны для форм 13 и 13а.

3.3. При проектировании типовых (групповых) операций следует применять:

- МК формы 2 и 16 по ГОСТ 3.1118 в качестве КТО (МК/КТО) для указания постоянной информации для всей группы обрабатываемых деталей;

- ОК, соответствующие выбранному виду оборудования, в качестве КТИ (ОК/КТИ) для указания переменной информации на деталь одного обозначения.

3.4. Пример оформления ОК с применением одношпиндельных токарных автоматов приведен в приложении 2.

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. В зависимости от применяемых методов проектирования документов и вида оборудования рекомендуется применять следующие виды документов:

- формы МК по ГОСТ 3.1118;
- формы 1 и 1а КТП;
- формы 2, 2а и 3 ОК;
- формы 14 и 14а, 15 и 15а ОК.

Выбор соответствующих видов документов устанавливает разработчик документов.

4.2. Формы 14 и 14а, 15 и 15а ОК следует применять при проектировании документов без использования средств механизации и автоматизации. Графы форм документов следует заполнять в соответствии с табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Номер графы	Размер графы		Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
	мм	количество знаков		
1	78,0	30	Материал	Наименование и марка материала. Допускается наименование не указывать
2	18,2	7	Твердость	Твердость материала заготовки в состоянии поставки для обработки на данной операции
3	18,2	7	МЗ	Масса заготовки
4	18,2	7	МД	Масса детали по конструкторскому документу
5	49,4	19	СОЖ	Информация по применяемой смазочно-охлаждающей жидкости
6	122,2	47	Наименование оборудования	Наименование оборудования
7	59,8	23	Код, обозначение оборудования	Код, обозначение оборудования по классификатору
8	18,2	7	То	Норма основного времени на операцию
9	18,2	7	Тв	Норма вспомогательного времени на операцию
10	18,2	7	Тв. пр.	Время вынужденногоостоя в ожидании обслуживания за время обработки одной детали, мин
11	18,2	7	Т сум.	Суммарная норма времени на операцию
12	18,2	7	Кол. дет. за цикл	Количество деталей за цикл
13	18,2	7	Тшт.	Норма штучного времени на операцию
14	18,2	7	Произв.	Расчетно-часовая производительность оборудования
15	54,6	21	ИОТ	Обозначение инструкций по охране труда, требования которых необходимо соблюдать при выполнении операции

C. 11 ГОСТ 3.1404—86

Продолжение табл. 3

Номер графы	Размер графы		Наименование (условное обозначение) графы	Содержание графы
	мм	количество знаков		
16	182,0	70	Содержание операции	Содержание операции
17	7,8	3	НПП	Номер по порядку
18	10,4	4	Поз.	Номер позиции технологической оснастки
19	59,8	23	Наименование тех. оснастки	Наименование технологической оснастки
20	59,8	23	Код, обозначение тех. оснастки	Код, обозначение технологической оснастки по классификатору
21	7,8	3	Кол.	Количество единиц технологической оснастки одного обозначения, одновременно применяемой при выполнении перехода
22	18,2	7	<i>S</i>	Подача на один оборот шпинделя, мм/об
23	18,2	7	<i>v</i>	Скорость резания, м/мин


4.3. В табл. 1—3 размеры граф даны исходя из шага печатающих устройств 2,6 мм.

В графе «Количество знаков» указано число знаков, соответствующее ширине данной графы. Максимальное количество вносимой информации на один знак меньше.

Для документов, заполняемых рукописным способом, размеры граф допускается округлять до ближайшего целого числа.

4.4. Примеры оформления документов приведены в приложении 3.

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
(первый или заглавный лист)




C. 13 ГОСТ 3.1404—86

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
(последующие листы)

По ГОСТ 3.1103-82											По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-86				Форма 1а												
По ГОСТ 3.1103-82											По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-86				Форма 1а												
по ГОСТ 3.1103-82																																			
по ГОСТ 3.1103-82																																			
A	Лех	Уч	РМ	Опер.	Код	наименование	операции	установка	обозначение	документ	СМ	ПРФ.	P	УТ	КР	КОД	ЕН	ДП	Кашт	Тр.з.	Гашт.	Гашт.													
Б	Код	наименование	установка						ПН	D	шпу	В	L	t	z	n	s																		
P	14	15	16	17	18				19																										
A φ1	20								21	22	23	24	25	26	6	27	28	29	30																
B φ2	31								32	33	34		35	36	37																				
P φ3																																			
φ4																																			
φ5																																			
φ6																																			
φ7																																			
φ8																																			
φ9																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
по ГОСТ 3.1103-82																																			
по ГОСТ 3.1103-82																																			

ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА
(первый или заглавный лист)



C. 15 ГОСТ 3.1404—86

ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА
(последующие листы)


ГОСТ 3.1404 - 86										Форма 2а	
№ ГОСТ 3.1103-82											
№ ГОСТ 3.1103-82											
№ ГОСТ 3.1103-82											
<i>P</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>D</i> <i>ширина</i>	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>i</i>	<i>S</i>	<i>π</i>	<i>σ</i>
<i>1</i>	<i>φ1</i>										
	<i>φ2</i>										
	<i>φ3</i>										
	<i>φ4</i>										
	<i>φ5</i>										
	<i>φ6</i>										
	<i>φ7</i>										
	<i>φ8</i>										
	<i>φ9</i>										
	<i>10</i>										
	<i>11</i>										
	<i>12</i>										
	<i>13</i>										
	<i>14</i>										
	<i>15</i>										
	<i>16</i>										
	<i>17</i>										
	<i>18</i>										

ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА
(первый или заглавный лист)

<i>по ГОСТ 3.1103-82</i>		<i>по ГОСТ 3.1103-86</i>		<i>Форма 3</i>																																																																																																													
<i>по ГОСТ 3.1103-82</i>		<i>по ГОСТ 3.1103-86</i>																																																																																																															
<i>по ГОСТ 3.1103-82</i>																																																																																																																	
<i>по ГОСТ 3.1103-82</i>																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"><i>Назначение операции</i></th> <th colspan="2"><i>Материал</i></th> <th colspan="2"><i>Твердость</i></th> </tr> <tr> <th colspan="2"><i>40</i></th> <td colspan="2"><i>41</i></td> <th colspan="2"><i>42</i></th> </tr> <tr> <th colspan="2"><i>Оборудование, устройство ЧПУ</i></th> <th colspan="2"><i>44</i></th> <th><i>45</i></th> <th><i>46</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>43</i></td> <td colspan="2"></td> <td><i>47</i></td> <td><i>47</i></td> </tr> <tr> <td><i>P</i></td> <td><i>7M</i></td> <td><i>D</i> или <i>B</i></td> <td><i>L</i></td> <td><i>t</i></td> <td><i>i</i></td> </tr> <tr> <td><i>φ1</i></td> <td><i>32</i></td> <td><i>33</i></td> <td><i>34</i></td> <td><i>35</i></td> <td><i>36</i></td> </tr> <tr> <td><i>φ2</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>φ3</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>φ4</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>φ5</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>φ6</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>φ7</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>φ8</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>φ9</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>10</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>11</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>12</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>13</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						<i>Назначение операции</i>		<i>Материал</i>		<i>Твердость</i>		<i>40</i>		<i>41</i>		<i>42</i>		<i>Оборудование, устройство ЧПУ</i>		<i>44</i>		<i>45</i>	<i>46</i>	<i>43</i>				<i>47</i>	<i>47</i>	<i>P</i>	<i>7M</i>	<i>D</i> или <i>B</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>i</i>	<i>φ1</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>34</i>	<i>35</i>	<i>36</i>	<i>φ2</i>						<i>φ3</i>						<i>φ4</i>						<i>φ5</i>						<i>φ6</i>						<i>φ7</i>						<i>φ8</i>						<i>φ9</i>						<i>10</i>						<i>11</i>						<i>12</i>						<i>13</i>					
<i>Назначение операции</i>		<i>Материал</i>		<i>Твердость</i>																																																																																																													
<i>40</i>		<i>41</i>		<i>42</i>																																																																																																													
<i>Оборудование, устройство ЧПУ</i>		<i>44</i>		<i>45</i>	<i>46</i>																																																																																																												
<i>43</i>				<i>47</i>	<i>47</i>																																																																																																												
<i>P</i>	<i>7M</i>	<i>D</i> или <i>B</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>i</i>																																																																																																												
<i>φ1</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>34</i>	<i>35</i>	<i>36</i>																																																																																																												
<i>φ2</i>																																																																																																																	
<i>φ3</i>																																																																																																																	
<i>φ4</i>																																																																																																																	
<i>φ5</i>																																																																																																																	
<i>φ6</i>																																																																																																																	
<i>φ7</i>																																																																																																																	
<i>φ8</i>																																																																																																																	
<i>φ9</i>																																																																																																																	
<i>10</i>																																																																																																																	
<i>11</i>																																																																																																																	
<i>12</i>																																																																																																																	
<i>13</i>																																																																																																																	
<i>по ГОСТ 3.1103-82</i>																																																																																																																	
<i>по ГОСТ 3.1103-82</i>																																																																																																																	

C. 17 ГОСТ 3.1404—86

КАРТА НАЛАДКИ ИНСТРУМЕНТА
(первый или заглавный лист)



КАРТА НАЛАДКИ ИНСТРУМЕНТА
(последующие листы)

По ГОСТ 3.1103-82				ГОСТ 3.1404 - 86	Форма 4а
По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82	
По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82	
<i>Обозначение детали, профилей, облицовок, устройств для чпу вспомогательный и режущий инструмент (код, наименование) нападочные размбр коррект. разм. НК</i>					
Ч	Нед.	ПИ	49		
1	у φ1				
Т	17				
у φ1					
Т	50	32	51	52	53
φ2					54
φ3					
φ4					
φ5					
φ6					
φ7					
φ8					
φ9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
					5,5
					297

КАРТА КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1404-86		Форма 5
По ГОСТ 3.1103-82		
По ГОСТ 3.1103-82		
<i>Оборудование, устройство ЧПУ</i>	<i>Особые указания</i>	
43	13	
<i>Кодирование информации, содержание кадра</i>	<i>Содержание перехода</i>	
55	56	
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
По ГОСТ 3.1103-82		
По ГОСТ 3.1103-82		
23		5
210		
297		
8,5	4,25	
8,5	4,25	

КАРТА КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
(последующие листы)

<i>ГОСТ 3.1404-86</i>		<i>Форма 5а</i>
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>		
<i>Кодирование информации, содержание кадра</i>		<i>Содержание перехода</i>
<i>55</i>		<i>56</i>
[10 horizontal lines]		
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>		
[10 horizontal lines]		
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>		
<i>23</i>		<i>210</i>
<i>8,5 × 30 = 255</i>		
<i>297</i>		
<i>5</i>		
<i>4,25</i>		
<i>8</i>		

КАРТА ЗАКАЗА НА РАЗРАБОТКУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1404-86					Форма 6
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>					
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>					
<i>Наименование операции</i>		<i>Оборудование, устройство ЧПУ</i>			
40			43		
<i>Дата РП</i>	<i>Дата ВП</i>	<i>Кол. дет. в партии</i>	<i>Кол. запусков в год</i>	<i>Тираж программы</i>	
57	58	59	60	61	
62					
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>					
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>					
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>					
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>					
210					
204					
297					
5					
23					
85					
85					
4,25					
4,25					

КАРТА ЗАКАЗА НА РАЗРАБОТКУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
(обратная сторона)

ГОСТ 3.1404 - 86 Форма 6а

62

№ ГОСТ 3.1103-82

№ ГОСТ 3.1103-82

297

5

210

23

C. 23 ГОСТ 3.1404—86

ВЕДОМОСТЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКЕ С ЧПУ
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1404-86								форма 7			
по ГОСТ 3.1103-82											
по ГОСТ 3.1103-82											
по ГОСТ 3.1103-82											
№ПП	Обозначение заказа	Обозначение детали	Наименование детали	Дата РП	Исполнитель	Подпись	Дата вбл	Опер.	Дл.	Тп.з.	Штп.
63	64	65	66	66				77	27	29	30
1	67	68	57	69	70	58	69				70
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											

$0,5 \times 16 = 136$

297

5,5

5,5

4,25

4,25

210

210

4,25

ВЕДОМОСТЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКЕ С ЧПУ
(последующие листы)

<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>		<i>ГОСТ 3.1404-86</i>		<i>Форма 7а</i>	
		<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>			
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>		<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>			
<i>Изменение 1</i>					
НПЛ	<i>Обозначение заготовки</i>	<i>Обозначение детали</i>	<i>Наименование</i>	<i>Форма</i>	<i>Тип</i>
63	64	65	66	67	68
1	67	69	57	69	70
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

C. 25 ГОСТ 3.1404—86

ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА НА ОБРАБОТКУ РЕЗАНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОШИНДЕЛЬНЫХ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ И ПОЛУАВТОМАТОВ
(первый или заглавный лист)

По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82																				
По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82																				
По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82																				
По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82																				
Назначение и марка материала										Твердость	E8	M8	Профиль и размеры	KД	M3	По ГОСТ 3.1103-82										Форма 8														
1										2	3	4																												
Услов. обозначение куплика и нюда										Оборудование			Ной нападки																											
8										9	10	11																												
Приспособление, код и наименование										Сменные шестерни складе			Сменные шестерни подач																											
20										21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36															
Положение куплика для передвижения										По подаче, зажим материяла										По подаче, зажим материяла																				
Ребольшерного головки										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
Номер и содержание перехода										L _{DX}	S	U	Пшп.	Пр	Ппр.	РХ	ХХ	от	до	наим. нащб.	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61								
49										Купачки										Число сопых флангов										рабоч.										
φ1										φ2										φ3										47										
φ4										φ5										φ6										5.5										
φ7										φ8										φ9										297										

ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА НА ОБРАБОТКУ РЕЗANIЕM С ПРИМЕНЕНИЕM ОДНОШИНДЕЛЬНЫХ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ
И ПОЛУАВТОМАТОВ
(последующие листы)

По ГОСТ 3.1103-82								По ГОСТ 3.1103-82								По ГОСТ 3.1103-82								По ГОСТ 3.1103-82							
Номер и содержание перехода								По ГОСТ 3.1103-82								По ГОСТ 3.1103-82								По ГОСТ 3.1103-82							
								Lpx	S	U	Пшп.	Пр	Ппр.	Число сортых блоков	Кулдачки																
48	49	Ø1						50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	59	60	61											
Ø2																															
Ø3																															
Ø4																															
Ø5																															
Ø6																															
Ø7																															
Ø8																															
Ø9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															
16																															
17																															


**ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА НА ОБРАБОТКУ РЕЗANIЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОШИНДЕЛЬНЫХ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ
И ПОЛУАВТОМАТОВ
(последующие листы)**

По ГОСТ 3.1103-82												По ГОСТ 3.1103-82												По ГОСТ 3.1103-82												По ГОСТ 3.1103-82												По ГОСТ 3.1103-82											
По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82				По ГОСТ 3.1103-82																											
Номер и содержание перехода				<i>L_{вх}</i>		<i>S</i>		<i>a</i>		<i>План.</i>		<i>η_р</i>		<i>η_{вх}</i>		<i>η_{вх}</i>		<i>η_{вх}</i>		<i>η_{вх}</i>		<i>η_{вх}</i>		<i>η_{вх}</i>																																			
49	49	49		51	51	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61																																				
φ1																																																											
φ2																																																											
φ3																																																											
φ4																																																											
φ5																																																											
φ6																																																											
φ7																																																											
φ8																																																											
φ9																																																											
10																																																											
11																																																											
12																																																											
13																																																											
14																																																											
15																																																											
16																																																											
17																																																											
18																																																											
19																																																											
20																																																											
21																																																											
22																																																											
23																																																											
24																																																											
25																																																											
26																																																											
27																																																											
28																																																											
29																																																											

ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА НА ОБРАБОТКУ РЕЗАНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОШИНДЕЛЬНЫХ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ И ПОЛУАВТОМАТОВ
(первый или заглавный лист)

По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1404-86		Форма 10	
		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-86	
По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-86	
Наименование и марка материала		Твердость	МД	Профиль и размеры	М3
1		2	3	4	5
Приспособление, ход и наименование		Обработка	Наладки	СОЖ	
20		9	10	11	
П.шп.	П.врт.	Тол.	Тол.	Тол.	Тол.
12	13	14	15	16	17
Сменные шестерни скрепостей		Сменные шестерни подач			
21	22	23	24	25	26
Дополнительное устройство		Сменные шестерни	рабочий ход	обратный ход	угол
63		64	65	66	67
Номер и содержание перехода		Падс.	Падс.	Падс.	РХ
48	49	68	69	70	71
Φ1				72	73
Φ2					
Φ3					
Φ4					
Φ5					
Φ6					
По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		5,5	
		297			

ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА НА ОБРАБОТКУ РЕЗАНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОШИНДЕЛЬНЫХ ТОКАРНЫХ
АВТОМАТОВ И ПОЛУАВТОМАТОВ
(последующие листы)



C. 31 ГОСТ 3.1404—86

ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА НА ОБРАБОТКУ РЕЗАНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОШИНДЕЛЬНЫХ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ И ПОЛУАВТОМАТОВ
 (первый или заглавный лист)


По ГОСТ 3.1103-82														По ГОСТ 3.1103-82														По ГОСТ 3.1103-82																				
Назначение и марка материала														Назначение и марка материала														Назначение и марка материала																				
1 Приемо-доставка и назначение							2 Оборудование							3 Материалы и разъемы							4 Материалы и разъемы							5 Материалы и разъемы							6 Материалы и разъемы							7 Материалы и разъемы						
9 Оборудование							9 Оборудование							10 Комплект							11 Сборка							12 Испыт.																				
							12 План.	13 План.	14 План.	15 План.	16 План.	17 План.	18 План.	19 План.	20 План.	21 План.	22 План.	23 План.	24 План.	25 План.	26 План.	27 План.	28 План.	29 План.	30 План.	31 План.	32 План.	33 План.	34 План.	35 План.	36 План.																	
10 Дополнительные устройства							10 Сменные шестерни							11 Сменные шестерни							12 Сменные шестерни							13 Сменные шестерни							14 Сменные шестерни													
							64 65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																
11 Номер и содержание перехода							11 Номер и содержание перехода							12 Номер и содержание перехода							13 Номер и содержание перехода							14 Номер и содержание перехода																				
							φ1 φ2	φ3	φ4	φ5	φ6	φ7	φ8	φ9	φ10	φ11	φ12	φ13	φ14	φ15	φ16	φ17	φ18	φ19	φ20	φ21	φ22	φ23	φ24	φ25	φ26	φ27																
18 × 8,5 = 153,0																																																
297																																																
18 × 8,5 = 153,0																																																
420																																																
По ГОСТ 3.1103-82																																																
Форма 11																																																

**ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА НА ОБРАБОТКУ РЕЗАНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОШИНДЕЛЬНЫХ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ И ПОЛУАВТОМАТОВ
(последующие листы)**

62		По ГОСТ 3.1103-82						По ГОСТ 3.1103-82						По ГОСТ 3.1103-82						По ГОСТ 3.1103-82						Формат 11а	
		Номер и содержание перехода																									
48	φ1	49																									
62																											
63																											
64																											
65																											
66																											
67																											
68																											
69																											
70																											
71																											
72																											
73																											
74																											
75																											
76																											
77																											
29																											
28																											
27																											
26																											
25																											
24																											
23																											
22																											
21																											
20																											
19																											
18																											
17																											
16																											
15																											
14																											
13																											
12																											
11																											
10																											
9																											
8																											
7																											
6																											
5																											
4																											
3																											
2																											
1																											

№ ГОСТ 3.1103-82 № ГОСТ 3.1103-82 № ГОСТ 3.1103-82

**ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА НА ОБРАБОТКУ РЕЗАНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ
ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ**
(первый или заглавный лист)



ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА НА ОБРАБОТКУ РЕЗАНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ
ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ
(последующие листы)

По ГОСТ 3.1103-82										По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		По ГОСТ 3.1103-82		
Номен и содержание перехода					По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82					Форма 12а	
					<i>L_{px}</i>	<i>S</i>	<i>n_p</i>	<i>n_{pp}</i>	<i>ρ_x</i>	<i>ρ_{xx}</i>	<i>от</i>	<i>до</i>	<i>χ_{ad}</i>	<i>Радиус</i>	<i>На купачке</i>	
48	φ1	49			50	51	54	55	118	119	120	121	76	122	123	
φ2																
φ3																
φ4																
φ5																
φ6																
φ7																
φ8																
φ9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																

C. 35 ГОСТ 3.1404—86

ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА НА ОБРАБОТКУ РЕЗАНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ
ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ
(первый или заглавный лист)


ГОСТ 3.1404-86										Форма 1.3			
По ГОСТ 3.1103-82													
По ГОСТ 3.1103-82													
<i>Номер и содержание перехода</i>													
48	49	<i>Л_{РХ}</i>	<i>S</i>	<i>П_Р</i>	<i>П_{РХ}</i>	<i>ХХ</i>	<i>отп</i>	<i>до</i>	<i>Ход</i>	<i>на кулачке</i>			
φ2										<i>подаче</i>			
φ3										<i>от</i>			
φ4										<i>722 / 123</i>			
φ5													
φ6													
φ7													
φ8													
φ9													
10													
11													
<i>Почему и каким образом</i>													
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>													
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>													
<i>11 × 8,5 = 93,5</i>													
<i>297</i>													
<i>4,25</i>													
<i>4,25</i>													
<i>4,25</i>													
<i>3 × 4,25 = 12,75</i>													
<i>3 × 4,25 = 12,75</i>													
<i>3 × 4,25 = 12,75</i>													
<i>6</i>													
<i>7</i>													
<i>11 × 8,5 = 93,5</i>													
<i>7</i>													

**ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА НА ОБРАБОТКУ РЕЗАНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОКАРНЫХ АВТОМАТОВ
ПРОДОЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ
(последующие листы)**


Форма 13а												
ГОСТ 3.1404-86												
По ГОСТ 3.1103-82												
По ГОСТ 3.1103-82												
Номер и содержание перехода												
18	149	Лрх	5	Пр	Рх	Лтп	Хх	от	до	Ход	от	до
		50	51	54	55	18	119	120	121	76	122	123
19	Ø2											
20	Ø3											
21	Ø4											
22	Ø5											
23	Ø6											
24	Ø7											
25	Ø8											
26	Ø9											
27	Ø10											
28	Ø11											
29	Ø12											
30	Ø13											
31	Ø14											
32	Ø15											
33	Ø16											
34	Ø17											
35	Ø18											
36	Ø19											
37	Ø20											
38	Ø21											
39	Ø22											
40	Ø23											
По ГОСТ 3.1103-82												
По ГОСТ 3.1103-82												
420	7											

C. 37 ГОСТ 3.1404—86

ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
(первый или заглавный лист)



ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
(последующие листы)



С. 39 ГОСТ 3.1404—86

ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
(первый или заглавный лист)

ГОСТ 3.1404-86							Форма 15		
По ГОСТ 3.1103-82									
По ГОСТ 3.1103-82									
Материал		Твердость	МЭ	МД	СОЖ				
1		2	3	4	5				
Наименование оборудования					Код, обознач. оборудования				
6					7				
Время расчетное							Обозначение ИОТ		
T_0	T_B	$T_{B, пр.}$	$T_{сум.}$	Кол. дет. за цикл.	Тип.	Произв.	15		
8	9	10	11	12	13	14			
16 Содержание операции:									
НПП	Поз.	Наимен. тех. оснастки			Код, обознач. тех. оснастки		Кол.	S	им/мин
17	18	19			20		21	22	23
По ГОСТ 3.1103-82					По ГОСТ 3.1103-82				
По ГОСТ 3.1103-82									
							210	5	

ОПЕРАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
(последующие листы)

ГОСТ 3.1404 - 86 Форма 15α							
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>							
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>							
НПП	Поз.	Наимен. тех. оснастки	Код обознач. тех. оснастки	Кол.	S	шм/мин	
17	18	19	20	21	22	23	
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>							
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>							
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>							
<i>По ГОСТ 3.1103-82</i>							
23		210				5	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ДОКУМЕНТОВ

1. Выбор состава технологических документов на процессы и операции обработки резанием зависит от применяемых видов оборудования.

2. По назначению металлорежущее оборудование (далее — оборудование) следует разделять на три группы:
- универсальное,
 - специализированное,
 - специальное.

2.1. К оборудованию универсального назначения следует относить основную группу станков, обеспечивающих выполнение различных операций по обработке изделий, с гибкой переналадкой и применением ручного или числового программного управления, например токарно-винторезный станок 16К20, токарно-винторезный станок с числовым программным управлением 16К20Т и т. д.

2.2. К оборудованию специализированного назначения следует относить отдельные виды станков, применяемых в мелкосерийном и единичном производстве для обработки однотипных изделий, с гибкой переналадкой и различными видами управления, например станок для фрезерования шпангоутов, для обработки коленчатых валов и т. п.

2.3. К оборудованию специального назначения следует относить отдельные виды станков, применяемых в крупносерийном и массовом производстве, специализированных по обработке конкретных изделий, с полуавтоматическим или автоматическим управлением, например непереналаживаемый агрегатный станок, автоматическая линия.

3. Виды документов, используемых при проектировании процессов, операций, и указания по их применению приведены в таблице.

Наименование вида (условное обозначение) документа	Номер формы	Степень детализации описания ТП	Применяемый вид металлорежущего оборудования	Указание по применению
Маршрутная карта (МК) по ГОСТ 3.1118	1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5	Маршрутное, маршрутно-операционное	Все виды металлорежущего оборудования, кроме автоматов и полуавтоматов с жесткой связью командоаппарата	Для описания единичных технологических процессов (ЕТП) и операций с указанием необходимых данных по наладке оборудования в карте эскизов (КЭ)
	2, 1а, 1б, 4, 3а, 3б, 6	То же	То же	Для описания типовых или групповых технологических процессов (ТТП, ГТП) или операций (ТО, ГО)
	Все формы	Операционное	»	Для описания всех технологических процессов (операций) с дополнительным введением граф по режимам с привязкой к служебному символу Р
Карта эскизов (КЭ) по ГОСТ 3.1105	6 и 6а, 7 и 7а, 8 и 8а	Маршрутное, маршрутно-операционное, операционное	»	Для графических изображений к документам, где текст разбит на графы, и указания наладок, позиций, установок, таблиц и схем
Ведомость технологических документов (ВТД) по ГОСТ 3.1122	3 и 3а	То же	»	Для указания состава деталей (сборочных единиц), обрабатываемых по ТТП (ГТП), и документов, содержащих соответствующую информацию

Продолжение

Наименование вида (условное обозначе- ние) документа	Номер формы	Степень детализации описания ТП	Применяемый вид металлорежущего оборудования	Указание по применению
Ведомость дета- лей (сборочных единиц) к типовому (групповому) технологическому процес- су или операции (ВТП/ВТО) по ГОСТ 3.1121	2 и 2а, 3 и 3а, 4 и 4а, 5 и 5а	Маршрут- ное, маршрутно- операционное, операционное	Все виды ме- таллорежущего оборудования, кроме автоматов и полуавтоматов с жесткой связью командааппарата	Для указания переменной информации к ТТП или ГТП (ТО или ГО) по каждой детали (сборочной единице), входящей в соответствующий технологи- ческий процесс (операцию)
Карта технологи- ческого процесса (КТП)	1 и 1а	Операцион- ное	Все виды ме- таллорежущего оборудования, кроме автоматов с жесткой связью командааппарата	Для операционного описа- ния при разработке ЕТП и ТТП (ГТП)
Операционная карта (ОК)	2, 2а, 3	Операцион- ное (с текстовым или бестексто- вым описанием)	Все виды ме- таллорежущего оборудования, кроме автоматов и полуавтоматов с жесткой связью командааппарата	Для описания единичных технологических операций (ТО, ГО)
Карта наладки инструмента (КН/П)	4 и 4а	Все виды описания	Станки с ЧПУ	Для указания полного состава вспомогательного и ре- жущего инструмента в техноло- гической последовательности его применения совместно с документом, содержащим описа- ние операции (ОК, МК, КТП)
Карта кодирова- ния информации (ККИ)	5 и 5а	То же	То же	Для кодирования информа- ции при разработке управляемых программ. Применяют совместно с ОК, МК, КТП и КЭ
Карта заказа на разработку управ- ляющей программы (КЗ/П)	6 и 6а	»	»	Для указания исходных данных, необходимых при разра- ботке управляемой программы к станкам с ЧПУ. Документ вспомогательный и применяется по усмотрению разработчика
Ведомость обра- батываемых деталей на станках с ЧПУ (ВОД)	7 и 7а	»	»	Для указания исходных дан- ных, необходимых для расчета загрузки одной единицы оборо- дования
Операционная карта (ОК) для обра- ботки на одношпин- дельных автоматах и полуавтоматах	8 и 8а	Операцион- ное	Для автома- тов и полуавто- матов с жесткой связью команда- аппарата	Документ вспомогательный и применяется по усмотрению разработчика
	9 и 9а	То же	То же	Для описания технологиче- ских операций. Выбор необходи- мых данных и заполнение граф по наладке устанавливает разра- ботчик, исходя из видов приме- няемого оборудования. Приме- няют при разработке операций с использованием средств механизации и автоматизации
				Для описания технологиче- ских операций без применения средств механизации и автомати- зации

C. 43 ГОСТ 3.1404—86

Окончание

Наименование вида (условное обозначение) документа	Номер формы	Степень детализации описания ТП	Применяемый вид металлорежущего оборудования	Указание по применению
Операционная карта (ОК) для обработки на многошпиндельных токарных автоматах и полуавтоматах	10 и 10а	Операционное	Для автоматов с жесткой связью командоаппарата	Для описания технологических операций. Выбор необходимых данных и заполнение граф по наладке устанавливает разработчик исходя из видов применяемого оборудования. Применяются при разработке операций с использованием средств механизации и автоматизации
Операционная карта (ОК) для обработки на автоматах продольного точения	11 и 11а	То же	То же	Для описания технологических операций без применения средств механизации и автоматизации
	12 и 12а	»	Для автоматов и полуавтоматов с жесткой связью командоаппарата	Для описания технологических операций с применением средств механизации и автоматизации
	13 и 13а	»	То же	Для описания технологических операций без применения средств механизации и автоматизации
Ведомость деталей к типовой (групповой) операции (ВТО) при обработке на одношпиндельных и многошпиндельных токарных автоматах и полуавтоматах	4 и 4а по ГОСТ 3.1121	»	»	Для указания переменных данных по обрабатываемой группе деталей
Операционная карта (ОК) для обработки на автоматических линиях	14 и 14а 15 и 15а	»	Для автоматических линий	Для разработки операций на автоматических линиях

П р и м е ч а н и я:

1. Выбор и определение соответствующего состава документов на технологический процесс (операцию) определяет разработчик документов.

2. Допускается при комплектовании документов на операцию, выполняемую на станках с числовым программным управлением, применять соответствующую форму ОК и последующие листы КН/П, КЭ с указанием в них обозначения ОК и сквозной нумерации листов.

3. При проектировании типовых (групповых) технологических процессов (операций) допускается применять КТП/КТП, ОК/КТО для указания постоянной информации для всей группы деталей, обрабатываемых по данному типовому (групповому) технологическому процессу.

Допускается:

- незаполнение отдельных граф;

- применение форм МК по ГОСТ 3.1118 взамен КТП и ОК или форм 1 и 1а по ГОСТ 3.1121.

Переменную информацию для каждой детали следует указывать в соответствующих формах ВТП по ГОСТ 3.1121.

Допускается применение КТП/КТИ, ОК/КТИ взамен ВТП. В этом случае КТП/КТИ и ОК/КТИ следует проектировать только на деталь одного обозначения.

Указание переменной информации в документах следует выполнять в технологической последовательности с привязкой к номеру перехода и к соответствующим служебным символам.

Дублирование информации в документах не допускается.

4. В условиях изготовления изделий на автоматических линиях оформление документов рекомендуется выполнять в соответствии со следующими рекомендациями:

- описание содержания процессов следует выполнять пооперационно в технологической последовательности с привязкой к каждой составной части (позиции) автоматической линии, включая операции перемещения, упаковывания и консервации;

- при описании процессов, выполняемых на МК или КТП, в целях исключения дублирования информации рекомендуется перед описанием операций на первых строках указывать сводную информацию на весь процесс с привязкой к служебным символам А и Б.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

**ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ УНИВЕРСАЛЬНОГО МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ**

ОФОРМЛЕНИЕ КТИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ НА СТАНКЕ С ЧПУ

ГОСТ 3.1404-86										Форма 1		
№	Код	ЕВ	МД	ЕН	Н.расх.	КИМ	Код заготовки	Процесс, разм. заготовки	Кл.	МЭ		
М Ф2	ХXXXXX XXXX	32	1	35,6	0,89	XXXXXX XXXX		Отливка 374 x 290 x 342	1	34		
А ЦРХ	Чн. РН	Прер.	Код, наименование операции				Обозначение документа					
Б	Код обработки, модель, инвентарный №	номео		СМ	Прип.	Р	УТ	КР	КОД	ЕН	Кшт.	ПП
Р				ПИ	Д или В		Л		Т	С	П	Тип.
A Ø3 25 01 — 005 XXXX	Расстановка						К. XXXXX.XXXXXX; К. XXXXX.XXXXXX;					
Б Ø4 АБВГ. XXXXXX XXX	6906 ВМ Ø2						1 1 1 1	0,83 400	1,15	6,45		
0 Ø5 1. Установить заготовку в приспособление. Верить и закрепить										3,21		
Г Ø6 АБВГ. XXXXXX XXX	приспособление; АБВГ. XXXXXX XXX											
Ø7												
0 Ø8 2. Распринуть отв. Ø 99 на проход преборателя												
Г Ø9 АБВГ. XXXXXX XXX	Прорезка расстановка;											
P 10							123	98	30	3	1	0,2
11												250
12												76
0 12 3. Центрировать под свержение дескти отв. Ø 10 и вынуть отв. Ø 22												
T 13 АБВГ. XXXXXX XXX	Втулка;											
P 14							124	30	30	5	1	100
15												500
KTP												


ОФОРМЛЕНИЕ ОК НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ, ВЫПОЛНЯЕМОЮ НА СТАНКЕ С ЧПУ

ГОСТ 3.1404-86				Форма 2			
Дубл.							
Взам.							
Подп.							
<i>Разраб.</i>	<i>Иванов</i>	<i>10.12.85</i>	<i>НПО</i>				
<i>Наимир.</i>	<i>Басилеева</i>	<i>11.12.85</i>	<i>„РУТМ“</i>	<i>АБВГ. ХХХХХ. ХХХ</i>	<i>ХХХХХ. ХХХХХ</i>	<i>ХХХХХ. ХХХХХ</i>	<i>К.</i>
<i>Н. контр.</i>	<i>Дронова</i>	<i>12.12.85</i>					
				<i>Пломба</i>	<i>02 05 - 010</i>		
				<i>Наименование операции</i>	<i>Материал</i>		
				<i>Фрезерная</i>	<i>ЗОХГА</i>		
				<i>Твердость</i>	<i>ЕВ</i>	<i>МД</i>	<i>Припуск, разм. заготовки</i>
				<i>—</i>	<i>к2</i>	<i>2,650</i>	<i>Лист 208 x 160 x 30</i>
				<i>Оборудование, устройство ЧПУ</i>			<i>МЭ КОИД</i>
				<i>Обозначение программы</i>			
				<i>6T12K-1; H22-1M</i>			
				<i>T₀</i>	<i>T_θ</i>	<i>T_{π3}</i>	<i>Тщт.</i>
				<i>5,04</i>	<i>2,38</i>	<i>3,15</i>	<i>Сож</i>
				<i>208</i>			
				<i>Z₀ = 160</i>			
				<i>80±0,5</i>	<i>160±0,7</i>		
				<i>1</i>	<i>2</i>		
				<i>A</i>	<i>R280</i>		
							
<i>P</i>	<i>ПИ</i>	<i>Д или В</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>i</i>	<i>S</i>	<i>п</i>
<i>Ø1</i>	1. <i>Фрезеровать полки по всей длине, выдерживая размеры 1 и 2</i>						<i>1,52 3,4</i>
<i>T Ø2</i>	<i>АБВГ. ХХХХХ. ХХХ</i>	<i>пинки ;</i>	<i>АБВГ. ХХХХХ. ХХХ</i>	<i>втулка ;</i>	<i>АБВГ. ХХХХХ. ХХХ</i>	<i>фреза ВК8</i>	
<i>Ø3</i>	<i>АБВГ. ХХХХХ. ХХХ</i>	<i>шаблон ;</i>	<i>АБВГ. ХХХХХ. ХХХ</i>	<i>контрольное приспособление</i>			
<i>P Ø4</i>		<i>021</i>	<i>40</i>	<i>215</i>	<i>2,5</i>	<i>4</i>	<i>0,2 3 15 38</i>
<i>Ø5</i>							
<i>Ø6</i>	2. <i>Контроль исполнителем</i>						<i>0,46 1,24</i>
<i>Ø7</i>							
<i>Ø8</i>							
<i>Ø9</i>							
<i>10</i>							

ОФОРМЛЕНИЕ ОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ВСТЕКТОВОЙ ЗАПИСИ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРЕХОДОВ, СОВМЕСТНО С КЭ


ГОСТ 3.1404-86										Форма 3	
Дубл.		ФЗДМ,		Лодж.							
Разраб.	Иванова	Иванов	- 10.12.85	НПО	АБВГ ХХХХХХ. ХХХ	01100. 00215					
				„Ритм“							
Н. контр.	Сидорова	Сидор	11.12.85	Шпиндель							
Наименование операции				Материал	Твердость	ЕВ	МД	Профиль и размеры			
Токарная				Сталь 20Х ГОСТ 4543-71	—	К2	2,3				
Оборудование, устройство ЧПУ				Обозначение программы	T ₀	T ₀	T _{п3.}	Тщт.			
				—	5,5	2,09	2,16	5,35			
P				ПИ	Диаметр	L	E	i	S	П	Г
0 Ø1	1.	3(45-0,2);	4(60±0,2);	1×45°						0,58	0,1
T Ø2		АБВГ ХХХХХХ. ХХХ	резец T15K6;	ШЦ-11-250-01							
P Ø3				—	45	60	0,5	1	0,1	630	126
0 Ø4	2.	2(Ø20 ^{+0,0});	5(138,5±0,5)								2,0
T Ø5		АБВГ ХХХХХХ. ХХХ	втулка;	АБВГ ХХХХХХ. ХХХ	сверло Ø20;	ШЦ-1-125-01					
P Ø6				—	20	146	1	0,25	275	18	
0 Ø7	3.	2(37 ^{+0,6});	5(138 ^{+0,5})								2,2
T Ø8		АБВГ ХХХХХХ. ХХХ;	АБВГ ХХХХХХ. ХХХ	сверло Ø37;	ШЦ-1-125-01						
Ø9		АБВГ ХХХХХХ. ХХХ	штанген - глубиномер								
P 10				—	37	138,5	8,5	1	0,5	136	16
Ø 11	4.	1(17+0,4)									1,2
T 12		АБВГ ХХХХХХ. ХХХ	втулка;	АБВГ ХХХХХХ. ХХХ	сверло Ø17;	ШЦ-1-125-01					
P 13				—	17	76	85	1	0,17	385	21
OK											

C. 47 ГОСТ 3.1404—86



ОФОРМЛЕНИЕ КН/П ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ, СОВМЕСТНО С КЭ

ГОСТ 3.1404 - 86				Форма 4
Дубл.				
Взам.				
Подп.				
Разраб.	Папорот	Полигн	10.12.85	
И. констр.	Басильев	НПО „РИТМ“	АБВГ XXXXXX. ХХХ	—
У	Опер.	Всемир 4 / 11.12.85		6214233. 00045
T	Пед.	Обозначение программы, набору подстановки, установка ставка ЧПУ и спомогательных и режущих инструментов (под. наименование)	С та к а н	05 01 — 015
У ф1	—	15009 1200J управляемая программа; станок 16К30 ФЗ; устройство ЧПУ Н22-1М	Нападающие размеры Конект. разм.	НК
T ф2	1	АБВГ XXXXXX. ХХХ державка; АБВГ XXXXXX. ХХХ резец	Wx = 127; Wz = 230	70-0.74 1Z
ф3	2	АБВГ XXXXXX. ХХХ державка; АБВГ XXXXXX. ХХХ резец	Wx = 145; Wz = 235	
ф4			42-0.46	2Z
ф5	3	АБВГ XXXXXX. ХХХ державка; АБВГ XXXXXX. ХХХ резец	Wx = 137; Wz = 235	Φ 425 -0.19 -0.57 2X
ф6				22,5-0,52 3Z
ф7	4	АБВГ XXXXXX. ХХХ державка; АБВГ XXXXXX. ХХХ резец	Wx = 125; Wz = 185	Φ 368 ± 0,5 3X
ф8				22-0,52 4Z
ф9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
КН/П				



ОФОРМЛЕНИЕ ККИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ РУЧНОМ СПОСОБЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

ГОСТ 3.1404-86				Форма 5	
				1	1
НПО “ЧАЙКА”		АБВГ ХХХХХ. ХХХ		—	ХХХХХ. ХХХХХ
Корпус редуктора				25	01 — 005
Оборудование, устройство ЧПУ		Особые указания			
Токарный 1К20 ФЗС5, Н22-1М		—			
Кодирование информации, содержание кадра		Содержание перехода			
N001 G27 S029 M114T 101 F10600					
N002 G58					
N003+G00 000Z+000000					
N004 G26					
N005 G106 00 L31					
N006 G11 F70000 X-7600					
N007 F10200 X-1060					
N008 F10180 X+0640 Z-0320					
N009 F10240 Z-0630					
N000 F10040 X-0200					
N011 Z-0150					
N012 F10180 X+0460					
N013 X+G000 Z-0150					
N014 F10250 Z-1850					
N015 F10050 X-0140					
N016 Z-0200					
N017 F10180 X+0600 Z-0300					
N018 F70000 Z-3300					
N019 F10050 X-0300					
N020 Z-0200					
N021 F10180 X+0280 Z-0140					
N022 F10240 Z-1360					
N023 X10080					
N024 Z-1760					
N025 X+0260					
		Разраб.	Иванова	Ильин	25.06.85
		Н. контр.	Спиридонова	Смирнова	25.06.85
ККИ					
Дубл. Взам. Подп.					

С. 51 ГОСТ 3.1404—86

РАСПЕЧАТКА ККИ, ПОЛУЧЕННАЯ С АЦПУ ЭВМ

ГОСТ 3.14.04-86 форма 5 "САПР"	
КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖ. КАДРА : СОДЕРЖ. ПЕРЕХОДА	
ОБОРУДОВАНИЕ, УСТРОЙСТВО ЧПУ : ОСНОВЫЕ УКАЗАНИЯ	
КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖ. КАДРА : СОДЕРЖ. ПЕРЕХОДА	
РАЗРАБ.	ПРОВЕДА
И.КОНТР.	ККИ :

ОФОРМЛЕНИЕ КЗ/П НА РАЗРАБОТКУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ К СТАНКАМ С ЧПУ




ГОСТ 3.1404-86					Форма 6
			1	1	
„ЧАО „ЧАЙКА”		АБВГ. XXXXXX. XXXX	—	КЗ/П 00141	
<i>Рычаг</i>					0 ₁
Наименование операции			Оборудование, устройство ЧПУ		
Фрезерная			6Т12 К-1; Н22-1М Верт. фрезерный станок		
Дата РП	Дата ВП	Кол. дет. в партии	Кол. запусков в год	Тираж программы	
15.06.82	26.06.82	450	4	4	
<i>Эскиз детали</i>					
<i>Выполнение остальных размеров по чертежу</i>					
<i>Эскиз заготовки</i>					
<i>Крепление заготовки осуществлять в приспособлении АБВГ. XXXXXX. XXX</i>					
Дубл.	Взам.	Подп.	Разраб.	Иванов	16.06.82
			Соглас.	Петров	27.06.82
КЗ/П					

ОФОРМЛЕНИЕ ВОД ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ

ГОСТ 3.1404-86													
Форма 7													
Разраб.		Иванова		Ильин,		20.12.85		НПО „РИТМ”		АБВГ. ХХХХХ. ХХХ			
<i>Горизонтально - расстановой станок</i>													
n ^o	n/p	Обозначение ячейки	Обозначение детали	Уп	Даты РП	Наименование детали	Исполнитель	Подпись	Дата вт	Отпр.	Исполнитель	Тп.з.	Подпись
1	14342. 44561	АБВГ. ХХХХХ. ХХХ	Корпус коробки передач							005	400	1,15	6,45
	К3/п 00045	14115. 00017	13.06.82	Васильев		Васильев		25.06.82	Иванов		Иванов		
	К3/п 00046	14115. 00018	13.06.82	Васильев		Васильев		25.06.82	Иванов		Иванов		
2	14342. 44574	АБВГ. ХХХХХ. ХХХ	Корпус редуктора							045	320	2,16	4,25
	К3/п 00049	14115. 00019	23.06.82	Воробьев		Воробьев		25.06.82	Киселев		Киселев		
		14115. 00020	24.06.82	Воробьев		Воробьев		26.06.82	Самарин		Самарин		
		14116. 00021	24.06.82	Воробьев		Воробьев		26.06.82	Самарин		Самарин		
3	14342. 44591	АБВГ. ХХХХХ. ХХХ	Крышка редуктора							015	320	1,21	4,32
	К3/п 00051	14115. 00022	1.07.82	Васильев		Васильев		3.07.82	Иванов		Иванов		
		14115. 00023	2.07.82	Воробьев		Воробьев		4.07.82	Кабаков		Кабаков		
		14115. 00024	2.07.82	Воробьев		Воробьев		4.07.82	Кабаков		Кабаков		
<i>ВОД</i>													

**ОФОРМЛЕНИЕ ОК, РАЗРАБОТАННОЙ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ,
НА ОПЕРАЦИЮ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОШИНДЕЛЬНОГО ТОКАРНОГО АВТОМАТА**

ГОСТ 3.1404-86				Форма 9			
Иванова Иванов		НПО „Темп”		НВ ≤ 207		φ 22 × 300	
разраб	Час № 16.1245	дир	АБВГ. XXXXX. XXX	кз	0,08	φ 22 × 300	60
Н. Контр.				Штицер			
Наименование и марка матрешки				ГВРостр ЕВ МД профиль и размеры			
Стандарт ГОСТ 1050-88				Код наладки			
Исп. обозначение Куплика и нападки				АБВГ.XXXXX.XXX			
RГ	АБВГ. XXXXX. XXX	П.шп.	шт. в б-р	70	70	70	70
ВС	АБВГ. XXXXX. XXX	П.дет.	шт.	4,76	20 %	—	5,72
ВС 2	АБВГ. XXXXX. XXX	Т.оп.	шт.	—	—	—	—
Припасобление код и наименование				Сменные шестерни с кратностю 1/2			
АБВГ.XXXXX. XXX Число заходящая φ 22				а б в г			
АБВГ.XXXXX. XXX Число подающей φ 22				29			
АБВГ.XXXXX. XXX Упор				66			
ШЦ II-0,250-0,05				55 45 30 70 25 75			
Полонные Куплики для передачи				Подшипники			
в ведомойной головки				шестерни подачи			
Полонные Куплики для передачи				Подшипники			
в ведомойной головки				шестерни подачи			
1 2 3 4 5 6 7 8				Проб лев			
2 13 25 62 66 75 —				82 85 0			
1 поз.				Куплики			
Номер и содержание перехода				Число стальных болей радиус			
L_{px}				шт			
φ 1				от			
φ 2 1. РГ; Подать заготовку для упора и закрепить				наименование			
φ 3 2. Повернуть рг				2 0 2 84 84			
φ 4 3. РГ; Точить поверхность, выдерживая размеры 2 и 4				3 2 5 84 84			
φ 5 3. РГ; Точить поверхность, выдерживая размеры 2 и 4				26 0,04 43,5 630 250 231 8 5 13 84 110			
ТФ7 АБВГ.XXXXX.XXX державка; АБВГ.XXXXX.XXX резец,				7			
Ф8 4. Центровать торец, выдерживая размер 3				11			
ТФ9 АБВГ.XXXXX.XXX державка; АБВГ.XXXXX.XXX сверло специальное				12			
10 5. Повернуть рг				13 16 100 101			
12 6. РГ; Точить поверхность, выдерживая размеры 5 и 6				14 АБВГ.XXXXX.XXX державка; АБВГ.XXXXX.XXX резец,			
13				6 24 30 59 59			
14 АБВГ.XXXXX.XXX державка; АБВГ.XXXXX.XXX резец,				15 7. Повернуть рг			
15				16			
16				17			
17				18			
18				OK			

**РАСПЕЧАТКА ОК ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ НА ОДНОШИНДЕЛЬНЫХ АВТОМАТАХ,
ПОЛУЧЕННАЯ С АППУ ЭВМ
(НА 128 ЗНАКОВ)**

<i>по ГОСТ 3.1103-82</i>		<i>по ГОСТ 3.1103-82</i>		<i>по ГОСТ 3.1103-82</i>		<i>ГОСТ 3.1404-86</i>		<i>ФОРМА 8 САЛР</i>	
<u>наименование и марка материала</u>		<u>твёрдость</u>	<u>ЕВ</u>	<u>мл.</u>	<u>профиль и размеры</u>	<u>КД</u>	<u>М3</u>		
<u>услов. обозначение кулачка и наладки</u>		<u>оборудование</u>	<u>1</u>	<u>код наладки</u>	<u>: СОЖ</u>				
<u>приспособление, код наименование</u>		<u>сменные шестерни скрёбостей</u>	<u>сменные шестерни подач</u>						
<u>положение кулачков для переключения</u>		<u>положа,</u>							
<u>револьверной головки</u>		<u>зажим</u>							
<u>материала</u>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	<i>прав:лев:</i>
<u>длина:</u>									<i>кулачки</i>
<u>рабоче:</u>									<i>рабоче:</i>
<u>го:</u>									<i>рабоче</i>
<u>хода:</u>									<i>хода</i>
<i>номер и содержание перехода</i>									
<i>rx : xx : от : до : наим:намб</i>									
<i>01</i>									
<i>02</i>									
<i>03</i>									
<i>04</i>									
<i>05</i>									
<i>06</i>									
<i>07</i>									
<i>08</i>									
<i>09</i>									
<i>10</i>									
<i>11</i>									
<i>12</i>									
<i>13</i>									
<i>по ГОСТ 3.1103-82</i>									

**ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОЦЕССЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ**

**ОФОРМЛЕНИЕ МК НА ПРОЦЕСС, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
(ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА)**

Форма 1									
ГОСТ 3.1118-82									
№	Наименование	Номер документа	Номер	Номер	Номер	Номер	Номер	Номер	Номер
M 01	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
M 02	Куросакин Карбидн.	20.11.85	A ЗЛК	A БВГ. XXXXX. XXX	XXXXXX.XXXXXXXX	K. 50141. 00132	02100. 00005	10	1
A	Печ. уч. РИ Код. наименование наименование обработки	21.11.85	Билка	переключения	5 юй	передачи	0		
B	Печ. уч. РИ Код. наименование обработки		СН	Профиль	и размеры	КД	МЭ		
A Ø3 14 02 — 005 - 055									
B Ø4 АБВГ. XXXXX. XXX автомат. линия									
Ø5									
A Ø6 005									
B Ø7 АБВГ. XXXXX. XXX токарный б-шпиндельный автомат									
Ø8 АБВГ. XXXXX. XXX манипулятор M-135									
Ø 09 6 поз. Автоматическая загрузка, заготовка, патрон									
10									
11 1 поз. 1. Подрезать торец профилировательно, выдерживая высоту 20,3 ± 0,2									
T 12 PR АБВГ. XXXXX. XXX патрон зажимной									
T 13 ВИ АБВГ. XXXXX. XXX державка									
T 14 РИ АБВГ. XXXXX. XXX резец подрезной T15К6									
T 15 СИ ШЦ -125 -0,0									
P 16 Ø = 73; L = 11; t = 1,3; i = 1; S = 0,3 мк/раб; n = 416 об/мин; U = 95 Н/мин									
МК									

ГОСТ 3.1118-82											Форма 1δ				
Дубл.			Черт.			Комп.			Изм.						
Помар.															
												02100. 000005	2		
A	Цех	Чч.	РМ	Опред.	Код	Наименование	описации		СМ	Проф.	Р	Уг	Кр	Код	50141. 00132 К. АБВГ ХХХХХХ. ХХХ
Б						Наименование	обозначение	документа							
К/М						Наименование	обозначение	документа							
01															
0 02	1	поз.	2.	Зенкера вать		отверстие с	$\phi 53 \pm 1,3$	до	$\phi 54,75 \pm 0,15$						
03	ПР	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ	патрон												
04	РН	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ	зенкер	15К6											
05	СИ	ШЦ	- I - 125 - Q10												
P 06	$B=15$;	$L=14$;	$t=1,4$;	$i=1$;	$S=0,1$ мм/об;	$n=416$ об/мин;	$U=95$ м/мин								
07															
0 08	2.	Поз. 1.	Подрезать торец	окончательно,		поддерживая	$20,0 - 0,2$								
09						Шероховатость	$R_a = 2,5$ мкм	и	две две	поверхности	торца	в	пределах	$0,04$ мкм	
10	ПР	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ	патрон	зажимной											
11	ВИ	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ	державка												
12	РН	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ	резец	подрезной											
13	СИ	ШЦ	- I - 125 - Q10												
P 14	$B=73$;	$L=11$;	$t=0,4$;	$i=1$;	$S=0,155$ мм/об;	$n=416$ об/мин;	$U=95$ м/мин								
15															
0 16	2.	Расточить	отверстие	с	$\phi 54,75 \pm 0,15$	до	$\phi 55,2 \pm 0,1$								
T 17	В	АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ	державка												
														МК	

**ОФОРМЛЕНИЕ ОК, ВХОДЯЩЕЙ В КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ НА ПРОЦЕСС, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ**

НПО „ТЕМП”		0114. 00025		1		1		ГОСТ 3.1404-86		Форма 14	
Распилка нижнего рычага передней подвески		—		60144. 00228		К.		разраб. Петров		изобрет. П.И.12.85	
Материал		Сталь 30ХМ ГОСТ 4543-71		твердость НВ 1350		М3		СОЖ		Иванова Н.Конструктор Кол. изобретен наимен. тех.осн.стоки кол.	
Наименование обработки		автоматическое обесцвечивание		—		1,350		1,700		Иванова АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ.	
Автоматическая линия АЛ - 17433		АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ		—		—		—		АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ	
Время расчетное		0,33		0,06		0,39		1		АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ	
Т _в		T _{в.пр.}		T _{ум.}		Кол-во		штук		АБВГ. ХХХХХХ. ХХХ	
0,33		—		0,39		1		0,39		0,39	
										ИПТ. ППБ.85	
Содержание операции: проконтролировать диаметр под накатку резьбы, накатать резьбу одновременно с обеих сторон заготовки деталей в линии из накопителя и разгрузка обработанных деталей на транспортёр – автоматическая											
Рабочий ход											
A											
Hannpabgavnae anpanavnae											
upnatalema											
OK											

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по стандартам, Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности, Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1986 г. № 819

3. ВЗАМЕН ГОСТ 3.1404—74, ГОСТ 3.1418—82, ГОСТ 3.1423—75, ГОСТ 3.1424—75

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 3.1105—84	Приложение 1
ГОСТ 3.1107—81	1.5, 2.4
ГОСТ 3.1118—82	1.7, 3.3, 4.1, приложение 1
ГОСТ 3.1119—83	1.2
ГОСТ 3.1120—83	1.6
ГОСТ 3.1121—84	1.3, приложение 1
ГОСТ 3.1122—84	Приложение 1
ГОСТ 3.1129—93	1.1, 2.3, 2.4
ГОСТ 3.1130—93	1.1, 2.3, 2.4
ГОСТ 3.1702—79	1.4
ГОСТ 14637—89	2.3
ГОСТ 19903—74	2.3

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2003 г.